

Wycieki spod pokrywy wałków rozrządu w silnikach 16V Niespodzianki po mechanikach



Silniki Daewoo 16V mają to do siebie, że zazwyczaj spotyka się wycieki oleju spod pokrywy wałków rozrządu. Skutkiem tego może być zalanie olejem świec, a wynikiem tego mniejsza moc samochodu i szarpanie.

Warto, więc wiedzieć czy mamy wycieki i okresowo to kontrolować.

Niespodzianki po mechanikach

Teraz najciekawsze, ale od początku.

Przy okazji naprawy klimatyzacji zleciłem wymianę uszczelki pod pokrywą wałków rozrządu.

Po dwóch latach stwierdziłem, że warto wymienić świece.

Ku mojemu przerażeniu okazało się, że nie ma sposobu, aby wykręcić jedną ze świec.

Od razu skojarzyłem, kto ostatni się koło nich miał.

Na szczęście okazało się, że te dziady, czyli 99% polskich mechaników nie zepsuli mi silnika.

Partaczom na szczęście TYLKO wpadła jakaś uszczelka na świecę, na co nałożyli przewody WN.

Uszczelka fajnie się stopiła, wyjęcie jej zajęło mi godzinę.....



(c) adamv0@poczta.onet.pl

Jedynym sposobem wyjęcia uszczelki było jej skruszenie. I zassanie odkurzaczem po wcześniejszym uzbrojeniu go w ssawkę własnej konstrukcji.



(c) adamv0@poczta.onet.pl

Gniazdo świecy, po wykręceniu świecy widać tłok.



A to resztki z niespodzianki, jaką dostawili mechanicy.
Tym dziadom oddawajcie auta w ostateczności, gdy sami nie dacie rady.

Wiele razy człowiek chciałby oddać auto do naprawy, bo zwyczajnie nie ma czasu. Ale trzeba się zastanowić kilka razy czy jest sens, aby naprawiając jedno mechanicy zepsuli nam drugie.

U nich liczy się szybkość, pojęcie jakości nie występuje, ja przynajmniej uczciwego mechanika nie spotkałem. Zawsze coś nie dokręcą pogubią śrubki itd. Wykłócanie się nie ma sensu, bo po odebraniu pieniędzy nic nie pamiętają i nic nie wiedzą i zawsze wszystko dobrze zrobili.

adamv0@poczta.onet.pl